






schmitt

Pantógrafos Plasma - Routers CNC

MANTENIMIENTO Y ENGRASE



HORAS DE USO



①

Eje Y

②

Eje X

③

Eje Z

④

Tornillo

| | | | | |
|------------|------------|---------|------------|------------|
| Inspección | SAE 40W | | | SAE 80/90W |
| Llenar | SAE 40W | SAE 40W | SAE 80/90W | SAE 80/90W |
| Limpiar | | | WD-40 | |
| Cambio | SAE 80/90W | | | SAE 80/90W |



PRECAUCIÓN: Limpiar los alemites antes de la lubricación