






# schmitt

Pantógrafos Plasma - Routers CNC

MANTENIMIENTO Y ENGRASE



HORAS DE USO



①

Eje Y

②

Eje X

③

Eje Z

④

Tornillo

Inspección	SAE 40W			SAE 80/90W
Llenar	SAE 40W	SAE 40W	SAE 80/90W	SAE 80/90W
Limpiar			WD-40	
Cambio	SAE 80/90W			SAE 80/90W



**PRECAUCIÓN:** Limpiar los alemites antes de la lubricación